COUNTY SURVEY #285

FISCHER ESTATE

J.C. Avery Cl. #41 T12S.R.5W W.M.

Mary's River

Intakes

Spill

dam

4.32

3/4" P. 0.6 out

S. 36°05' E.

2.85 c

1.01 ft

Hwy.
R=1145.92
T=237.08
E=442.33

Δ = 22°25'
5° C
R = 1146.28
T = 227.15
E = 448.47

Beg. of Book-O-506

S87°21'E

4.82

Road

N 5°06' E 1700

N 5°06' E 1939

N 5°32' E.

N 4°25' E. 2440

N 4°25' E. 2522

S 89°56' W.

4.823

4.975

4.00

4.40

0-381

4461

3.75

2.25

1.80

1.42

1.00

1.942

4.956

7.025

1.82 ft

11" S. 19
Ash 8" W .245

49.37 ft

Δ = 32°11'
E = 4.96'
T = 52.06
R = 1.60045
E = 1.0136

Δ = 50°36'
R = 3.618
T = 1.710
E = 25.33
E = 2.392

32°C

R = 179.00

L = 84.48
R = 178.73

Ash 8" W .24.5

Ash 11" S .19

Ash 8" W .24.5

49.37 ft

Δ = 76°02'
26°C.

Footage

S. 45°50 E.

600

Pipe .460

Δ = 3°28'
2°C.

S 51°50 E.

200

N 24°08' W

Δ = 3°08'
20°C.

S 85°05' E.
11.07

Creek Bottom

S. 5°00 W.
800

S.E. corner of J.C. Avery Cl. 41 5/8" I.R.

N 89°57' E.

E. of Pole E. of bridge to 5/8" I. rod
39.16 in line batw. Power poles

E 1/4 Line

Sec 2

Sec 5

42.920=2832.72
42.934 chs
from NW cor
to cen of Road
& pipe .027
cen of line

242.09

28.506

9.263

2.465

10.66

14.713

2.0.63

A12.53.11

00009