C.S. # 185

F.B. 6-21

5

Book #6

MINING

RANSIT BOOK

863

BENTON CO. ORE.

21 Survey Miscellaneous Polk Co.

Reestab L. Issac Millers S.

0	S 89-55 E, V		15.089	
1	N 29° 15' E		4.946	
2	on R 31.5 - 51.5	-4-30'	2.882	New cor.
3			6.17R	
4	Aug 6 - 21		4.563	
5			4.997	
6			5.467	
7			2.531	
8	Log Lift .52'		2.737	
9			4.968	
10			4.801	
11			2.212	
12	New Cor. true grou'		2.244	
13	S 1° E gt notch		4.90	
	Striking West 2 Trs		.188	

Line corrects E .122 = Tan - 09'

f = 00251

Set 1 1/4" Gal pipe.

Set Brass cap + .051 + Earthy .073

#186 For Cam Vanderpool Cont of Sur 80

Carried Base from Sec line to orig Cor. Dist.

Set 9	N 89-37 E	orig Cor.	20.000	
536-06			11.982	
R	South		11.982	
3		R = 40	5.907	
4			9.420	
5			5.318	
			+.033	
	striking East		.291	1/4 cor.

#185 E.M. Dodd. Aug 23-10

aut of Section. 7.870 3.345 3.40 .46 mtbr

4.946

2.934

29-1-2

Direct observation Sun Time Aug 23-10

	Hor L.	Vert			
1	88-59	16-04	48 50		
2	88-50	15-58	52 78	5-27	
			38 00		- 12.
1	89-14	16-22	38 95		3.345
tR	89-03	16-10	97	5-29	-515
			24		15.89
Mean	89-01,5	16-06R	2316	6h 14m	86.15
sum	89-59,0	7-42R	42.3		

To NE R 1/4 Cor. N 29° 15 E 7.87' to W. 11

River: East 35.36' Up along the river, S 15° W 7.18

" " 37.36' 25 + —

4-30	37-30	37			5 4.946
2.882	3.86	4.946 W	4.946 5		2.873
1699	88 06	67010	2.873 2		7 6.172
25938	2310	4946	7.819		0 4.563
2593	30	345	7.819		2 4.997
172	3	29	.051		4 5.467
25	2.343	.05320 W			2 2.531
2.8728	58'	.028 E			1 2.737
31	2.737	-025 W			0 4.968
4.563	31510	.041 W			4 4.801
11600	2737	.066 E			7 2.212
27378	1368	.107 E			7 46.267 47
456	27	1.2 E			1 2.244 56
45	8				48.511 72

.027879 E

.04190 W

.00251 = Tan - 09 .48

4-40			7.811	053
5.902		48.51 f .12200	15200	020
9899		9702	15622	.073 2.02
5363		24980	3905	
5		24255	2605	
5		72 5-0	.019605	

Set 10 R1 Post all sides, oak axe handle oak stamp S + Tree Tr

oak 10" S 84-45 E .445