C.S. # 299

Hardcopy 14-8 # 3

also see notes in file

F. B. 12-13

6 CHAINS

13 #299 F/B #12, Pg. 13

Continuation of Survey #55

For Messrs H. Robinson & Wm. Willes

Beg. at sec. cor. to secs. 4 | 3 / 9 | 10 14/8

West correction N.3 for the 40.56

1	L Left 3°42'		2.000
2	L Right 1°	9°45'	7.596
3	Set 1" iron rod 2.000 lks W. of sec. cor.	N6	1.053
4		N14°48'	.621
5		N14°40'	6.575
6			1.734
7	Set gunbarrel	- 12°30'	.994
	Fir 20" N. 60° W. 1.20 lks		+.068
	" 22" S. 2° W. 2.96 "		N. 015
8		- 21°	7.110
			-.126
	N.W. cor. of B.N. Longworth Cl. 37 Striking N. of cor.		.083
		12°23'	4.319
9		10°20'	.865
10	L Left 5'	15°30'	3.034
11		9°20'	3.527
12		10°40'	2.369
	Rec'd.		+.038
1/4 Sec. 4/9	Striking S. of cor.		.036
	Set 12 gauge gunbarrel		
	Oak 36" N. 61° E. .80		Obs.
	" 12" S. 60° E. 5.85		"

offset .129 S.
offset .131 N.
.007
.008
.013
.015
.022 = 26.544
.022
4.022 = .105 S. of line
.026
offset .003 S.
.035
.035
offset
.129 S.
.131 N.
.024
.038
.015
.036 N.
.035 N.

Std.
"

.064 53 2 .12906 7596 68364 607 6 379 37 4 74860 521 7486 52900 374 13100 865 87389 77865 692 25 85507

1053 2549 9477 947 42 5 1.047 1 991 .030 79 8919 693 59 2 9673 3.034 36369 27306 18200 900 18 29237 40470

421 2868 558 372 37 4 6002 7.110 8533 639 27 3 27 3 35 5 6.483 6 3.527 67689 31743 28.21 21.1 24 2 3.480 1 2.369 .000086 = 3' .035 0000 323260 262400

6.575 24768 591175 3945 460 26 1 6.307 4.319 37679 3887 1 3023 259 30 4.218 3 2.369 27289 21321 1895 47 16 2.279

1992 68 15926

10.524 600 11.124

26.824 .120 26.699

20.254 20.186 .068

20.331 20.254 .077

1.992 7.485 1.047 .600 6.361 1.734 19.219 .994 20.156 6.638 26.824 .126 26.698 26.827 4.218 .851 2.923 3.480 2.328 40.624 .039 2140.663 20.331 2 18.477 9.177